




Чашка Б30 Первичная обмотка 0,416мм.в 2 провода 14+14,Выоды 4-5-6
 Обмотка 5 Ампер обмотка 0,416мм. в 3 провода 7+7, Выводы 11-12-13
 Обмотка 0,5 Ампер обмотка 0,234мм. в 1 провод 7+7, Выводы 7-8-9
 Обмотка 0,1 Ампер обмотка 0,234мм. в 1 провод 7+7, выводы 1-2-3